








Slowenien










 Land	
 Polizei	113
 Feuerwehr	112
 Rettung	112
Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h	
	50
	70
	70









PISNA NAVODILA V SKLADU Z ADR

Ukrepi ob nesreči ali izrednem dogodku

Če je varno in izvedljivo, morajo člani posadke vozila ob nesreči ali izrednem dogodku, ki se lahko zgodi ali nastane med prevozom, izvesti naslednje ukrepe:



- aktivirati zavore, ustaviti motor in odklopiti akumulator z odklopnim stikalom, če obstaja,
- izogniti se vsakemu izvoru vžiga; še posebej je prepovedano kajenje ali vključevanje električne opreme,
- obvestiti ustrezne službe za nujno pomoč in jim posredovati čim več informacij o dogodku ali nesreči ter prisotnih snoveh,
- obleči odsevne brezrokavnike in namestiti samostoječa opozorilna znaka, če je primerno,
- pripraviti prevozne listine na lahko dostopno mesto, da so na razpolago posredovalcem ob prihodu,
- ne hoditi po razlilih snoveh ali se jih dotikati; ostati na privetni strani, da se prepreči vdihovanje hlapov, dima, prahu in par,
- če je ustrezno in varno, uporabiti gasilnike za gašenje majhnih/začetnih požarov na pnevmatikah, zavorah in motorju,
- člani posadke vozila ne smejo gasiti požara v tovornem delu vozila,
- če je primerno in varno, uporabiti opremo na vozilu za preprečevanje iztekanja snovi v vodo ali kanalizacijo in zbiranje razlite tekočine,
- umakniti se iz neposredne bližine nesreče ali izrednega dogodka in opozoriti druge ljudi, da se odmaknejo in upoštevajo navodila služb za nujno pomoč,
- sleči vsa onesnažena oblačila in odstraniti uporabljeno kontaminirano zaščitno opremo in poskrbeti za njeno varno odlaganje.

Dodatna navodila za člane posadke vozila o nevarnih lastnostih nevarnega blaga po razredih in ukrepih glede na prevladujoče lastnosti		
Nalepke nevarnosti in table (velike nalepke) nevarnosti	Nevarne lastnosti	Dodatna navodila
(1)	(2)	(3)
<p>Eksplodivne snovi in predmeti</p>  <p>1 1.5 1.6</p>	<p>Lahko imajo vrsto lastnosti in učinkov, kot so eksplozija v masi, izstrelitev drobcev, močan ogenj/vročinski val, nastanek močne svetlobe, močan hrup ali dim.</p> <p>Občutljive na pretrese in/ali udarce in/ali vročino.</p>	<p>Umakniti se za zaklon, vendar stran od oken.</p>
<p>Eksplodivne snovi in predmeti</p>  <p>1.4</p>	<p>Neznatna nevarnost eksplozije ali požara.</p>	<p>Umakniti se za zaklon.</p>
<p>Vnetljivi plini</p>  <p>2.1</p>	<p>Nevarnost požara.</p> <p>Nevarnost eksplozije.</p> <p>Lahko je pod tlakom.</p> <p>Nevarnost zadušitve.</p> <p>Lahko povzroči opekline in/ali ozebljine.</p> <p>Ob segrevanju lahko posoda eksplodira.</p>	<p>Umakniti se za zaklon.</p> <p>Ostati izven območij, ki so nižje.</p>
<p>Nevnetljivi, nestrupeni plini</p>  <p>2.2</p>	<p>Nevarnost zadušitve.</p> <p>Lahko je pod tlakom.</p> <p>Lahko povzroči ozebljine.</p> <p>Ob segrevanju lahko posoda eksplodira.</p>	<p>Umakniti se za zaklon.</p> <p>Ostati izven območij, ki so nižje.</p>
<p>Strupeni plini</p>  <p>2.3</p>	<p>Nevarnost zastrupitve.</p> <p>Lahko je pod tlakom.</p> <p>Lahko povzroči opekline in/ali ozebljine.</p> <p>Ob segrevanju lahko posoda eksplodira.</p>	<p>Uporabiti zaščitno plinsko masko.</p> <p>Umakniti se za zaklon.</p> <p>Ostati izven območij, ki so nižje.</p>
<p>Vnetljive tekočine</p>  <p>3</p>	<p>Nevarnost požara.</p> <p>Nevarnost eksplozije.</p> <p>Ob segrevanju lahko posoda eksplodira.</p>	<p>Umakniti se za zaklon.</p> <p>Ostati izven območij, ki so nižje.</p>
<p>Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi in trdni desenzibilizirani eksplozivi</p>  <p>4.1</p>	<p>Nevarnost požara. Vnetljive ali gorljive, lahko se vžgejo zaradi vročine, isker ali plamenov.</p> <p>Lahko vsebujejo samoreaktivne snovi, ki so podvržene eksotermni razgradnji ob dovajanju toplote, stiku z drugimi snovmi (kot so kisline, spojine težkih kovin ali amini), trenju ali udarcu. Zaradi tega lahko nastanejo škodljivi in vnetljivi plini ali hlapi ali pride do samovžiga.</p> <p>Vsebina lahko pri segrevanju eksplodira.</p> <p>Nevarnost eksplozije desenzibiliziranih eksplozivov po izgubi desenzibilizatorja.</p>	
<p>Samovnetljive snovi</p>  <p>4.2</p>	<p>Nevarnost požara zaradi spontanega vžiga, če so tovorki poškodovani ali je prišlo do izhajanja vsebine.</p> <p>Lahko burno reagira z vodo.</p>	
<p>Snovi, ki pri stiku z vodo oddajajo vnetljive pline</p>  <p>4.3</p>	<p>Nevarnost požara in eksplozije ob stiku z vodo.</p>	<p>Razlita snov mora ostati suha, zato je potrebno razlито pokriti.</p>

Nalepke nevarnosti in table (velike nalepke) nevarnosti	Nevarne lastnosti	Dodatna navodila
(1)	(2)	(3)
<p>Oksidanti</p>  <p>5.1</p>	<p>Nevarnost burne reakcije, vžiga ali eksplozije ob stiku z vnetljivimi ali gorljivimi snovmi.</p>	<p>Izogibati se mešanju z vnetljivimi ali gorljivimi snovmi (npr. žagovino).</p>
<p>Organski peroksidi</p>  <p>5.2</p>	<p>Nevarnost eksotermne razgradnje pri povišanih temperaturah, stiku z drugimi snovmi (kot so kisline, spojine težkih kovin ali amini), trenju ali pretresu.</p> <p>Zaradi tega lahko nastanejo škodljivi in vnetljivi plini ali hlapi ali pride do samovžiga.</p>	<p>Izogibati se mešanju z vnetljivimi ali gorljivimi snovmi (npr. žagovino).</p>
<p>Strupi</p>  <p>6.1</p>	<p>Nevarnost zastrupitve ob vdihovanju, stiku s kožo ali ob zaužitju.</p> <p>Nevarnost za vodno okolje ali kanalizacijo.</p>	<p>Uporabiti zaščitno plinsko masko.</p>
<p>Kužne snovi</p>  <p>6.2</p>	<p>Nevarnost okužbe.</p> <p>Pri ljudeh ali živalih lahko povzroči huda obolenja.</p> <p>Nevarnost za vodno okolje ali kanalizacijo.</p>	
<p>Radioaktivne snovi</p>  <p>7A 7B 7C 7D</p>	<p>Nevarnost vnosa in zunanega sevanja.</p>	<p>Omejiti čas izpostavljenosti.</p>
<p>Cepljive snovi</p>  <p>7E</p>	<p>Nevarnost jedrske verižne reakcije.</p>	
<p>Jedke snovi</p>  <p>8</p>	<p>Nevarnost opeklin zaradi jedkosti.</p> <p>Lahko burno reagirajo med seboj, z vodo in z drugimi snovmi.</p> <p>Razlita snov lahko povzroči nastajanje jedkih hlapov.</p> <p>Nevarnost za vodno okolje ali kanalizacijo.</p>	
<p>Različne nevarne snovi in predmsti</p>  <p>9</p>	<p>Nevarnost opeklin.</p> <p>Nevarnost požara.</p> <p>Nevarnost eksplozije.</p> <p>Nevarnost za vodno okolje ali kanalizacijo.</p>	

OPOMBA 1: Za nevarno blago z več nevarnostmi in skupnem nakladanju različnega blaga je treba upoštevati vse ustrezne vpise.

OPOMBA 2: Zgoraj navedena dodatna navodila se lahko prilagodijo razredom prevažanega nevarnega blaga in uporabljenim prevoznim sredstvom.

Dodatna navodila za člane posadke vozila o nevarnih lastnostih nevarnega blaga glede na oznako in ukrepih glede na prevladujoče lastnosti		
Oznaka (1)	Nevarne lastnosti (2)	Dodatna navodila (3)
 Okolju nevarne snovi	Nevarnost za vodno okolje ali kanalizacijo.	
 Segrete snovi	Nevarnost opeklin zaradi vročine.	Izogibati se vročih delov prevozne enote in razlite snovi.

Osebna varovalna oprema in oprema za splošno zaščito, potrebna za izvajanje splošnih ukrepov in dodatnih ukrepov pri določenih nevarnostih, ki mora biti v vozilu po določbah iz razdelka 8.1.5 ADR

Na prevozni enoti mora biti naslednja oprema:

- za vsako vozilo kolesna zagozda, katere velikost ustreza največji dovoljeni masi vozila in premeru kolesa,
 - dva samostoječa opozorilna znaka,
 - tekočina za izpiranje oči^a in
- za vsakega člana posadke vozila
- odsevni brezrokavnik (kot je predpisan v standardu EN 471),
 - ročna svetilka,
 - par varovalnih rokavic in
 - zaščita za oči (npr. varovalna očala).

Dodatna oprema, potrebna za določene razrede:

- plinska maska^b za vsakega člana posadke vozila; na vozilu mora biti pri snoveh z nalepko nevarnostni številka 2.3 ali 6.1,
- lopata^c,
- prekrivalo za kanalizacijo^c,
- zbiralna posoda^c.

^a Ni potrebna za nalepke nevarnosti številka 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 in 2.3.

^b Na primer plinska maska s kombiniranim plinsko/prašnim filtrom vrste A1B1E1K1-P1 ali A2B2E2K2-P2, ki sta podobni maski, opisani v standardu EN 141.

^c Zahteva se samo za trdne snovi in tekočine z nalepkami nevarnosti številka 3, 4.1, 4.3, 8 ali 9.